

NO	ŞİRKET	YIL	YAPININ TİPİ	YER	İŞİN TİPİ	AÇIKLAMA
1	SU-YAPI Mühendislik Mişavirlik A.Ş.	1999	Geoteknik Rapor	İzmir Bergama	Geoteknik Rapor	Altı Adet Köprüye Ait Temellerin Tasarımı Ve Geoteknik Raporu
2	Alaçatı Turizm Ve Yatırım A.Ş.	1999	Geoteknik Rapor	İzmir Alaçatı	Geoteknik Rapor	İstinat Duvarları Hakkında Değerlendirme
3	ESER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.	1999	Şev Raporu	İzmir Menemen	Geoteknik Rapor	Menemen-Aliağa Demiryolu Projesinde Yarma Tasarımı
4	ESER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.	1999	Geoteknik Rapor	Adapazarı Kandıra	Karayolu Geoteknik Raporu	Kandıra Adapazarı Karayolunun Geoteknik Raporu
5	Mekan Harita Mühendislik İnşaat Ltd. Şti.	1999	Geoteknik Rapor	Kocaeli Kandıra	Karayolu Geoteknik Raporu	Karasu Kandıra Karayolunun Geoteknik Raporu
6	Era Jeoloji Jeoteknik Hizmetler Ltd. Şti.	1999	Geoteknik Rapor	Aydın Denizli	Karayolu Geoteknik Raporu	Denizli Aydın Otoyolunun Geoteknik Raporu
7	Etap İnşaat Mühendislik Ltd. Şti.	1999	Geoteknik Rapor	İzmit Yalova	Karayolu Geoteknik Raporu	Yalova İzmit Karayolunun Geoteknik Raporu
8	Fkm Müşavirlik Ve Mühendislik Ltd. Şti.	1999	Geoteknik Rapor	Eskişehir Bilecik	Karayolu Geoteknik Raporu	Bozüyük Bilecik Karayolunun Geoteknik Raporu
9	Erka-As Ltd. Şti.	1999	Müşavirlik	Bandırma Bursa	Demiryolu Geoteknik Raporu	Bandırma Bursa Demiryolu Projesinin Geoteknik Raporu
10	Yüksel-Ener Adi Ortaklığı	2000	Geoteknik Rapor	Adana	Geoteknik Rapor	Adana Batı Atık Su Arıtma Tesisi Temellerinin Raporu
11	ESER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.	2000	Geoteknik Rapor	Amasya	Karayolu Geoteknik Raporu	Amasya Karayolunun Geoteknik Raporu
12	Altyapı Mühendislik Müşavirlik San. Tic. Ltd. Şti.	2000	Geoteknik Rapor	Sinop	Karayolu Geoteknik Raporu	Erfelek Sinop Karayolunun Geoteknik Raporu
13	Makina Kimya Endüstrisi Kurumu	2001	Zemin Etüt Raporu	Ankara	Zemin Etüdü	Patayıcı İmalat Fabrika Ünitesinin Zemin Etüt Raporu

NO	ŞİRKET	YIL	YAPININ TİPİ	YER	İŞİN TİPİ	AÇIKLAMA
14	Yüksel İnşaat A.Ş.	2001	Geoteknik Rapor	Ankara	Geoteknik Rapor	Ankara Doğalgaz Çevrim Santral Tesis Alanının Geoteknik Ra
15	Mesa Mesken Sanayi A.Ş.	2001	Geoteknik Rapor	Ankara	Geoteknik Rapor	3 Adet 28' Er Katlı Konut Binasının Geoteknik Raporu
16	ESER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.	2001	Geoteknik Rapor	Ankara	Karayolu Geoteknik Raporu	Çatalzeytin Ayancık Karayolu Geoteknik Raporu
17	Şerefoğlu İnşaat Sanayi Ltd. Şti.	2001	Geoteknik Rapor	Kocaeli Yalova	Karayolu Geoteknik Raporu	Gündoğdu Yalova Deprem Konutları Ulaşım Yolu Geoteknik Raporu
18	Gezer Endüstri İnşaat Sanayi Ve Tic. A.Ş.	2002	Geoteknik Rapor	Ankara	Geoteknik Rapor	Ankara Ccpp Arırma Tesisi Geoteknik Raporu
19	Güriş İnşaat Ve Müh. A.Ş.	2002	Geoteknik Rapor	Sapanca	Geoteknik Rapor	Tüpraş Sapanca Su Pompa İstasyonu Geoteknik Raporu
20	Sönmez-Vona Ortak Girişimi	2003	Geoteknik Rapor	Ankara	Geoteknik Rapor	Akyurt Ankara'Daki Bir Serum Fabrikasının Geoteknik Raporu
21	Şerefoğlu İnş. Sanayi Ltd. Şti.	2003	Geoteknik Rapor	Kocaeli Yalova	Karayolu Geoteknik Raporu	Karamürsel Deprem Konutları Ulaşım Yolu Geoteknik Raporu
22	Alkataş İnşaat Ve Taah. A.Ş.	2004	Geoteknik Rapor	Bursa	Geoteknik Rapor	Bursa Demirtaş Atıksu Arıtma Tesisinin Temel Tasarımı Ve Geoteknik Raporu
23	Vatech Hydro Gmbh.	2004	Geoteknik Rapor	Romanya	Geoteknik Raporu	Bucharest Doğalgaz Çevrim Santral Geoteknik Raporu
24	Alke-İlkumut Ortak Girişimi	2004	Geoteknik Rapor	Romanya	Geoteknik Rapor	Braila Endüstri Parkı Dolgu Oturmaları Hakkında Geoteknik Rapor
25	Piramit İnşaat Ltd. Şti	2004	Geoteknik Rapor	Gebze	Geoteknik Rapor	Lafarge- Dalsan Alçı Fabrikası Geoteknik Raporu
26	Espm Proje Müh. A.Ş.	2004	Geoteknik Rapor	Konya	Geoteknik Rapor	Yenişehir Caddesi Demiryolu Altgeçiti Geoteknik Rapor

NO	ŞİRKET	YIL	YAPININ TİPİ	YER	İŞİN TİPİ	AÇIKLAMA
27	Kenan Karabacak	2004	Geoteknik Rapor	Karabük	Geoteknik Rapor	Bir Çelik Fabrikası Ek Binası İçin Geoteknik Rapor
28	S.S Tedkent Kooperatifi	2005	Geoteknik Rapor	İstanbul	Geoteknik Rapor	İstanbul'Daki Bir Konut Projesi İçin Geoteknik Rapor
29	Ohl-Alarko Ortak Girişimi	2004 2005	Demiryolu Rehabilitasyon Projesi	Ankara	Demiryolu Geoteknik Raporu	Bir Güzergahta 12 Nehir Köprüsü, 4 Viyadük, 32 Altgeçit, 25 Üst Geçit İçin Temel Tasarımı
30	Yeni Gimat İş Yerleri İşletmesi A.Ş.	2005	Geoteknik Rapor	Ankara	Geoteknik Rapor	Anka Mall Alışveriş Merkezi Temel Tasarımı
31	Tet Mimarlık Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti.	2006	Geoteknik Rapor	İzmir	Geoteknik Rapor	İzmir Kemalpaşa Doğalgaz Çevrim Santrali Geoteknik Raporu Ve Temel Tasarımı
32	Bares Elektrik Üretimi A.Ş.	2005	Geoteknik Rapor	Bandırma	Geoteknik Rapor	Bandırma'Daki Rüzgar Güç Tesisi İçin Geoteknik Rapor Ve Arazi Etüdüleri
33	Jemas-Su Müh. Ltd. Şti.	2005	Geoteknik Rapor	İzmit	Geoteknik Rapor	İzmit Çevre Yolu Köprüsü Geoteknik Raporu
34	Şerefoğlu İnş. Sanayi Ltd. Şti.	2005	Geoteknik Rapor	İzmit	Geoteknik Rapor	Kocaeli Yalova Deprem Konutları Ulaşım Yolu Geoteknik Raporu
35	Alke-İlkumut Srl. Ortak Girişimi	2006	Geoteknik Rapor	Romanya	Geoteknik Rapor	Braila Endüstri Parkı Oturma Dolgusu Süreleri Hakkında Teknik Rapor.
36	Mesa Mesken Sanayi A.Ş.	2006	Geoteknik Rapor	Ankara	Geoteknik Rapor	Çayyolu Ankara Toki Yüksek Katlı Binalarının Temel Tasarımı Ve Geoteknik Raporu
37	Fernas Alçı San.Ve Tic. A.Ş.	2006	Geoteknik Rapor	Ankara	Geoteknik Rapor	Gölbaşı Ankara Alçı Fabrikası Zemin Etüdü Ve Geoteknik Raporu
38	Gülermak-Doğuş Ortak Girişimi	2006	Geoteknik Rapor	İstanbul	Geoteknik Rapor	Otogar Bağcılar Hafif Raylı Sistemi Olimpiyat Stadyumu Tren Park Alanı Geoteknik Raporu
39	Yıldız-Doğan İnşaat Tic. Sanayi Ltd. Şti.	2006	Geoteknik Rapor	Sivas	Geoteknik Rapor	Sivas Kongre Binası Ve Kültür Merkezinde Yapılan İnşaatlar İçin Ön Yükleme Projesi Ve Temel Tasarımı

NO	ŞİRKET	YIL	YAPININ TİPİ	YER	İŞİN TİPİ	AÇIKLAMA
40	Fernas Alçı San.Ve Tic. A.Ş.	2006	Geoteknik Rapor	Çanakkale	Geoteknik Rapor	Çan Çanakkale Alçı Tesisi Zemin Etüdü Ve Geoteknik Raporu
41	Cengiz-Mapa-Makyol Ortak Girişimi	2006	Geoteknik Rapor	Ardeşen	Geoteknik Rapor	Ardeşen Liman Köprüsü Yaklaşım Dolgusu Geoteknik Raporu
42	Nur İnşaat A.Ş.	2006	Sulama Kanalı	Konya	Geoteknik Rapor	Yeraltısı Seviyesi Altında Yapılacak Olan Sulama Sisteminin Tasarımı ve 20 m Uzunluğunda bir Kanalin Geoteknik Raporu
43	SİGMA İnşaat Turizm Tic. A.Ş.	2006	Hızlı Tren	Ankara Eskişehir	Geoteknik Rapor	Demiryolu Yarmalarının Tasarımı ve Yumuşak Zeminler Üzerinde Yapılacak Dolgular İçin Zemin İyileştirmesi.
44	Mimpaş Mühendislik A.Ş.	2006	Pompa İstasyonu	Mürselli	Geoteknik Rapor	Aydın Ovası Sulama Projesi Kapsamındaki Mürselli Pompa İstasyonunun Geoteknik Raporu
45	GAMA Güç Sistemleri A.Ş.	2007	Enerji Santrali	Pakistan	Geoteknik Rapor	Pasrur-Sialkot Pakistan'da yapılacak olan Mobil Enerji Santrali Geoteknik Raporu.
46	Coyne & Bellier Mühendislik ve Müşavirlik LTD. ŞTİ.	2007	Enerji Santrali	Fethiye	Geoteknik Rapor	Eşen-II Hidroelektrik Santrali Regülatör, Kanallar, Tünel ve Pompa İstasyonu Geoteknik Raporu.
47	Fransız Büyükelçiliği	2007	Okul	Ankara	Geoteknik Araştırma ve Rapor	İncek Charles de Gaul Lisesi Geoteknik Etüd ve Raporu
48	ESER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.	2007	Karayolu	Beyşehir	Geoteknik Rapor	Beyşehir-Yenişarbademli Karayolunun Geoteknik Raporu
49	GÜNSAYIL İnşaat Tic. Ve Endüstri LTD. ŞTİ.	2007	Doğalgaz Boru Hattı	İstanbul	Geoteknik Rapor	Ankara-İstanbul Otoyolunun Altından Geçen Doğalgaz Boru Hattının Geoteknik Raporu
50	Gülermak-Doğuş Ortak Girişimi	2007	Metro	İstanbul	Geoteknik Rapor	Otogar-Bağcılar Hattı Tunelleri Geoteknik Tasarım Parametreleri Raporu
51	MEDVIEW Sunset LTD. ŞTİ.	2007	Hotel	Kıbrıs	Geoteknik Rapor	Girne-Lapta'da Yapılacak Hotel İçin Geoteknik Rapor
52	Mön İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti.	2007	Köprülü Kavşak	Eskişehir Bilecik	Geoteknik Rapor	Bozüyük-Mekece Karayolu Bursa Kavşağı Trenyolu Hattı Deplasmanı Geoteknik Raporu

NO	ŞİRKET	YIL	YAPININ TİPİ	YER	İŞİN TİPİ	AÇIKLAMA
53	ÖNCÜOĞLU Mimarlık Planlama	2007	AVM	Russia	Geoteknik Rapor	Ustkamenegorsk'da Alışveriş Merkezi Temellerinin Geoteknik Raporu
54	EMİ-ÖZBEK-DEVİRAN Ortak Girişimi	2007	Karayolu	Çorum	Geoteknik Rapor	Osmancık-Gümüşhacıköy Karayolu Projesi Geoteknik Raporu
55	Mimpaş Mühendislik A.Ş.	2007	Baraj	Uşak	Geoteknik Rapor	Uşak-Sivaslı Barajı Geoteknik Rapor ve Tasarımı (50m yüksekliğinde)
56	MNG Zentaş A.Ş.	2007	Karayolu	Adapazarı	Geoteknik Tasarım	Mekece-Adapazarı Karayolu Geniştirilmesi Projesi Kapsamında Sakarya Nehri Kıyısında Çivili Duvar, Kazıklı Duvar gibi Yapıların Tasarımı
57	Mesa Mesken Sanayi A.Ş.	2007	Konut	Ankara	Geoteknik Rapor	Megatürk Projesi Kapsamındaki 7 adet Çokkatlı (16-18 kat) Binanın Geoteknik Değerlendirilmesi ve Temel Tiplerinin Belirlenmesi
58	Karayolları Genel Müdürlüğü	2007	Viyadük	Adana	Geoteknik Tasarım	Seyhan Viyadüğü Kazıklı temellerinin Geoteknik Tasarımı
59	Erka-As Ltd. Şti.	2008	Baraj	Bodrum	Geoteknik Tasarım	Varvil-1 Göleti Gövdesi Geoteknik Tasarımı
60	ESER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.	2008	Elçilik Binası	Ankara	Geoteknik Rapor	Kanada Elçiliği Binası Geoteknik Raporu
61	CIMPOR YIBITAS Çimento A.Ş.	2008	Endüstriyel Tesis	Ankara	Geoteknik Rapor	Ankara-Hasanoğlan Çimento Fabrikası Geoteknik Raporu
62	ONUR İnşaat ve Tic. A.Ş.	2008	Hızlı Tren	Konya	Geoteknik Rapor	Güzergah Altındaki Karstik Boşluklarla İlgili Alınacak Önlemler Hakkında Geoteknik Rapor
63	ESER Müşavirlik Mühendislik A.Ş.	2008	Karayolu	Elazığ	Geoteknik Rapor	Elazığ-9. Bölge Hududu Karayolu Projesi Geoteknik Raporu
64	GAMA Güç Sistemleri A.Ş.	2008	Enerji Santrali	Russia	Geoteknik Rapor	Surgut State PGU-400x2 Enerji Santrali Geoteknik Raporu.
65	A TEC Power Plant Systems A.G	2008	Enerji Santrali	Bandırma	Geoteknik Rapor	Bandırma C CPP Geoteknik Raporu